



Sun StorEdge™ 3310 SCSI アレイ リリースノート

Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

Part No. 816-7942-12
2004 年 5 月、改訂第 A 版

コメントの送付先: <http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

Copyright © 2004 Dot Hill Systems Corporation, 6305 El Camino Real, Carlsbad, California 92009, USA. All rights reserved.

Sun Microsystems, Inc. および Dot Hill Systems Corporation は、本製品または文書に含まれる技術に関する知的所有権を所有していることがあります。特に、これらの知的所有権には、<http://www.sun.com/patents> に記載される米国特許権が 1 つ以上、あるいは、米国およびその他の国における追加特許権または申請中特許権が 1 つ以上、制限なく含まれている場合があります。

本製品または文書は、その使用、複製配布、およびデコンパイルを制限するライセンスの下に配布されます。Sun およびそのライセンサ (該当する場合) からの書面による事前の許可なく、いかなる手段や形態においても、本製品または文書の全部または一部を複製することを禁じます。

サードパーティソフトウェアは、Sun のサプライヤより著作権およびライセンスを受けています。

本製品の一部は Berkeley BSD システムより派生したもので、カリフォルニア大学よりライセンスを受けています。UNIX は、米国およびその他の国における登録商標であり、X/Open Company, Ltd. からの独占ライセンスを受けています。

Sun、Sun Microsystems、Sun のロゴ、Sun StorEdge、Sun Blade、Sun Cluster、Sun Fire、AnswerBook2、docs.sun.com、Netra、Ultra、および Solaris は、米国およびその他の国における Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。

米国政府の権利 - 商用。政府内ユーザーは、Sun Microsystems, Inc. の標準ライセンス契約、および該当する FAR の条項とその補足条項の対象となります。

本文書は "AS IS (現状のまま)" として提供されるもので、商品性、特定用途の適合性、または非侵害性に対するすべての暗黙的保証を含め、すべての明示的または暗黙的条件、表明、および保証を、そのような放棄が法律上無効とされる場合を除き放棄します。



リサイクル
してください



Adobe PostScript

目次

このリリースでの新機能	1
リリース文書	2
翻訳されたマニュアルおよびソフトウェア	3
サポートされているオペレーティングシステムとソフトウェア	3
サポートされている接続方法およびホストアダプタ	4
サポートされている Sun プラットフォームおよび接続方法	6
サポートされているキャビネット	8
サポートされているディスクドライブ	9
サポートされているケーブル	10
JBOD 用にサポートされているソフトウェア	11
JBOD のサポートのための Sun Fire V60x、V65x サーバーの構成 (Linux および Microsoft Windows)	12
Red Hat AS 2.1 または 3.0 が稼動している Sun Fire V60x、V65x システムの変更	13
Sun Fire V440 システムの変更	14
ブート機能	14
必要なパッチ	15
必要な Solaris パッチのインストール	15
コントローラファームウェアパッチのインストール	16
更新された Sun StorEdge 3000 Family ソフトウェアのダウンロードとインストール	18
VERITAS Volume Manager の Array Support Library のダウンロード	19
マニュアルの訂正箇所	20

ドライバ .CONF ファイルの例の訂正	20
ドライブ容量の文の訂正	20
既知の問題	21
修正されたソフトウェアのバグ	25
Sun StorEdge 3000 Family EOL アイテム	25

Sun StorEdge 3310 SCSI アレイ リリースノート

Sun StorEdge™ 3310 SCSI アレイをインストールまたはご使用になる前に、このリリースノートをお読みください。

このリリースでの新機能

以下の機能、サポートされているシステム、および製品がこのリリースで使用できるようになりました。

- Sun Fire V440 サーバーのオンボード SCSI ポートに接続された Sun StorEdge 3310 RAID アレイまたは JBOD アレイのサポート。Sun StorEdge 3310 RAID または JBOD アレイを Sun Fire V440 サーバーと動作可能にする方法の詳細は、[14 ページの「Sun Fire V440 システムの変更」](#)を参照してください。
- Sun StorEdge 3310 SCSI アレイをサポートするように Sun StorEdge Diagnostic Automated Diagnostic Environment 2.3 ユーティリティが現在更新されています。更新が完了すると、RAID アレイに SUNWstade 116720-06 パッチが必要になり、JBOD アレイには SUNWstade 116720-07 パッチが必要になります。
- 多数の新しいオプションおよびコマンドを実現するために、Sun StorEdge CLI 1.5 ソフトウェアが拡張されました。詳細は、『Sun StorEdge 3000 Family CLI 1.5 ユーザーズガイド』を参照してください。
- ファームウェアバージョン 3.25S および SAF-TE ファームウェアバージョン 1159 が含まれるコントローラファームウェアパッチ 113722-05 がリリースされました。詳細は、[16 ページの「コントローラファームウェアパッチのインストール」](#)を参照してください。

リリース文書

これらのリリースノートは、次の表に示す文書を補足するものです。

表 1 Sun StorEdge 3310 SCSI アレイマニュアル

タイトル	Part No.
Sun StorEdge 3310 FC アレイ用『Sun StorEdge 3000 Family 導入・運用・サービスマニュアル』	817-7958
Sun StorEdge 3310 SCSI アレイ用『Sun StorEdge 3000 Family 最適使用法の手引き』	817-2989
『Sun StorEdge 3000 Family FRU インストールガイド』	817-2765
『Sun StorEdge 3000 Family 2U アレイ用ラックインストールガイド』 ¹	817-2768
『Sun StorEdge 3000 Family RAID ファームウェア 3.25 ユーザーズガイド』 および 『Sun StorEdge 3000 Family RAID ファームウェア 3.27 ユーザーズガイド』	816-7966 817-2764
Sun StorEdge 3000 Family 1.5 ソフトウェアインストールガイド	817-6652
『Sun StorEdge 3000 Family Configuration Service 1.5 ユーザーズガイド』	817-3337
『Sun StorEdge 3000 Family Diagnostic Reporter 1.5 ユーザーズガイド』	817-3338
『Sun StorEdge 3000 Family CLI 1.5 ユーザーズガイド』	817-6627
『Sun StorEdge 3000 Family 安全、規格、遵守マニュアル』	816-7930

¹ このマニュアルには、汎用ラックキットのインストール方法が記載されています。以前のラックマウントキットのラックキットガイドを入手するには、[25 ページ](#)の「Sun StorEdge 3000 Family EOL アイテム」を参照してください。

上記の表に記載されたマニュアルは、次の場所からダウンロードできます。

http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs/Network_Storage_Solutions/Workgroup/3310

または

<http://docs.sun.com/db/coll/3310SCSIarray>

翻訳されたマニュアルおよびソフトウェア

最新のマニュアルおよびソフトウェアが翻訳されていますが、翻訳されたソフトウェアおよびマニュアルの以前のバージョンを次の場所から入手できます。

- フランス語、日本語、中国語 (簡体字)、中国語 (繁体字)、韓国語に翻訳されたマニュアルは、次の場所から入手できます。

http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs/Network_Storage_Solutions/EOL_Products/index.html

- 翻訳されたファイルをインストールする前にインストールする必要のある翻訳されたバージョン 1.3 ソフトウェアおよび英語の 1.3 ソフトウェアを入手するために、次の Web サイトにアクセスし **download** ボタンをクリックします。

<http://www.sun.com/software/download/products/3edcd6a5.html>

注 – Sun StorEdge 3000 Family CLI 1.5 は、最新の FC 3.27R ファームウェアを使用するダウンロード処理に必要であり、バージョン 1.3 ソフトウェアも含むサーバーで使用できます。

サポートされているオペレーティングシステムとソフトウェア

サポートされているオペレーティングシステムは、次のとおりです。

- Solaris 8 および 9 オペレーティングシステム
- Solaris 9 OS x86 プラットフォーム版 (9 04/04)
- Red Hat Linux AS 2.1 および 3.0
- Microsoft Windows NT Server 4.0、Microsoft Windows 2000 Advanced Server、および Microsoft Windows 2003 Server オペレーティングシステム
- IBM AIX 4.3.3 および 5.1L オペレーティングシステム
- HP-UX 11.0 および 11i オペレーティングシステム
- Novell Netware 5.1 および 6.5

サポートされているソフトウェアは、次のとおりです。

- Sun StorEdge 3000 Family Configuration Service 1.5
- Sun StorEdge 3000 Family Diagnostic Reporter 1.5
- Sun StorEdge 3000 Family CLI 1.5
- Sun Cluster™ 3.0 および 3.1 ソフトウェア

- Sun StorEdge Diagnostic Automated Diagnostic Environment 2.3 (適切なパッチが適用されたもの)
Sun StorEdge 3310 SCSI アレイをサポートするように Sun StorEdge Diagnostic Automated Diagnostic Environment 2.3 ユーティリティが現在更新されています。更新が完了すると、RAID アレイに SUNWstade 116720-06 パッチが必要になり、JBOD アレイには SUNWstade 116720-07 パッチが必要になります。
- Solstice DiskSuite 4.2.1 またはそれ以降 (Solaris 8 オペレーティングシステム用)
- Solaris Volume Manager (Solaris 9 以降のオペレーティングシステム)
- VERITAS Volume Manager 3.2
(『Sun StorEdge 3000 Family 導入・運用・サービスマニュアル』の「VERITAS DMP の有効化」のセクションに記載された手順は、バージョン 3.2 に適用されます。)
- VERITAS Volume Manager 3.5 および 4.0 ASL。Array Software Library (ASL) を入手して VERITAS ソフトウェアを Sun StorEdge 3310 SCSI アレイと連携させる方法については、[19 ページの「VERITAS Volume Manager の Array Support Library のダウンロード」](#)を参照してください。
- Sun StorEdge Performance Suite (Sun StorEdge QFS ソフトウェアを含む)
- Sun StorEdge Availability Suite
- Sun StorEdge Utilization Suite (Sun StorEdge SAM-FS ソフトウェアを含む)

サポートされている接続方法およびホストアダプタ

Sun StorEdge 3310 アレイは、次の 2 つの方法のいずれかでホストに接続できます。

- サポートされているホストアダプタを使用する。
- サポートされているホストに組み込まれているシングルエンドの SCSI コントローラを使用する。

サポートされているホストアダプタおよび接続のリストは、[表 2](#) を参照してください。

表 2 サポートされているホストアダプタおよび接続

オペレーティングシステム	ホストアダプタ	部品番号
Solaris オペレーティングシステム	(ホストシステム上の) オンボード SCSI ポート接続	なし
Solaris オペレーティングシステム	Sun StorEdge PCI Dual Ultra3 SCSI ホストアダプタ	(X)6758A
Solaris オペレーティングシステム	Dual Ultra2 SCSI およびデュアル FastEthernet PCI アダプタ	(X)2222A
Solaris オペレーティングシステム	Dual Ultra2 SCSI およびデュアル Gigabit Ethernet PCI アダプタ	(X)4422A

表 2 サポートされているホストアダプタおよび接続 (続き)

オペレーティングシステム	ホストアダプタ	部品番号
Solaris オペレーティングシステム	SunSwift アダプタ (Sun FastEthernet 10/100BaseT F/W UltraSCSI SBus アダプタ 1.0)	(X)1018A
Solaris x86 9 アップデート 6	Ultra320 SCSI Dual Channel PCI-X アダプタ (160 速度に減速)	X9265A LSI2230-R ³
Red Hat AS 2.1 および 3.0	Ultra320 SCSI Dual Channel PCI-X アダプタ (160 速度に減速)	X9265A LSI22320-R ³
Microsoft Windows 2000/2003/NT および Linux オペレーティングシステム	Ultra320 SCSI Dual Channel PCI-X アダプタ	X9265ALSI22320-R ³
Novell Netware 5.1 および 6.5	Adaptec Dual Ultra320 SCSI PCI ホストアダプタ	Adaptec 39320A-R ⁴
HP-UX オペレーティングシステム	SCSI 対応の HP Ultra 160 SCSI Adapter ¹	A6829A
IBM AIX オペレーティングシステム	IBM Dual チャンネル PCI Ultra3 SCSI Adapter ²	SYM53C1010

1 この HP HBA は正式にテストされ、サポートされています。この HP HBA と同等の HP HBA もサポートされます。

2 この IBM AIX は正式にテストされ、サポートされています。この AIX HBA と同等の AIX HBA もサポートされます。

3 LSI22320-R HBA は Sun からは入手できません。

4 Adaptec HBA は Sun からは入手できません。



警告 – Sun StorEdge PCI Dual Ultra3 SCSI ホストアダプタ (X)6758A を使用している場合は、アダプタがインストールされているホストにアダプタのドライバをダウンロードしインストールしてください。(ダウンロード手順については、『Sun StorEdge PCI Dual Ultra3 SCSI Host Bus Adapter ご使用にあたって』(Part No. 816-2157)を参照してください。)このドライバは Solaris オペレーティングシステムに含まれていないため、ドライバをインストールせずにアレイをアダプタに接続しても、ホストには認識されません。

サポートされている Sun プラットフォームおよび接続方法

表 3 および 4 では、サポートされている各 Sun サーバーでサポートされている接続方法を示します。

表 3 サポートされている Sun SPARC ベースのシステムおよび接続方法

	(X)6758A ホスト アダプタ ¹	オンボード SCSI ポート ²	(X)2222A と (X)4422A HBA	(X)1018A SBus アダプタ
Ultra™ 60 ワークステーション	Yes	Yes	Yes	No
Ultra 80 ワークステーション	Yes	Yes	Yes	No
Sun Blade™ 150 ワークステーション	No	No	Yes	No
Sun Blade 1000 ワークステーション	Yes	Yes	Yes	No
Sun Blade 1500 ワークステーション	Yes	Yes	Yes	No
Sun Blade 2000 ワークステーション	Yes	Yes	Yes	No
Sun Blade 2500 ワークステーション	Yes	Yes	Yes	No
Netra™ 20 サーバー	Yes	Yes	Yes	No
Netra 120 サーバー	Yes	Yes	Yes	No
Netra 1280 サーバー	Yes	Yes	Yes	No
Netra t 1120 サーバー	Yes	Yes	Yes	No
Netra t 1125 サーバー	Yes	Yes	Yes	No
Netra t 1400 サーバー	Yes	Yes	Yes	No
Netra t 1405 サーバー	Yes	Yes	Yes	No
Sun Enterprise™ 220R サーバー	Yes	Yes	Yes	No
Sun Enterprise 250 サーバー	Yes	Yes	Yes	No
Sun Enterprise 420R サーバー	Yes	Yes	Yes	No
Sun Enterprise 450 サーバー	Yes	Yes	Yes	No
Sun Enterprise 3500 サーバー	No	Yes	No	Yes
Sun Enterprise 4500 サーバー	No	Yes	No	Yes
Sun Enterprise 5500 サーバー	No	Yes	No	Yes

表 3 サポートされている Sun SPARC ベースのシステムおよび接続方法 (続き)

	(X)6758A ホスト アダプタ ¹	オンボード SCSI ポート ²	(X)2222A と (X)4422A HBA	(X)1018A SBus アダプタ
Sun Enterprise 6500 サーバー	No	Yes	No	Yes
Sun Enterprise 10000 サーバー	No	Yes	No	Yes
Sun Fire™ 280R サーバー	Yes	Yes	Yes	No
Sun Fire V120 サーバー	Yes	Yes	Yes	No
Sun Fire V210 サーバー	Yes	Yes	Yes	No
Sun Fire V240 サーバー	Yes	Yes	Yes	No
Sun Fire V250 サーバー	Yes	Yes	Yes	No
Sun Fire V440 サーバー	Yes	Yes	Yes	No
Sun Fire V480 サーバー	Yes	No	Yes	No
Sun Fire V880 サーバー	Yes	No	Yes	No
Sun Fire V1280 サーバー	Yes	Yes	Yes	No
Sun Fire 2900 サーバー	Yes	Yes	Yes	No
Sun Fire 4800 サーバー	Yes	No	Yes	No
Sun Fire 4810 サーバー	Yes	No	Yes	No
Sun Fire 4900 サーバー	Yes	No	Yes	No
Sun Fire 6800 サーバー	Yes	No	Yes	No
Sun Fire 6900 サーバー	Yes	No	Yes	No
Sun Fire 12K サーバー ³	Yes	No	Yes	No
Sun Fire 15K サーバー ³	Yes	No	Yes	No
Sun Fire E20K サーバー	Yes	No	Yes	No
Sun Fire E25K サーバー	Yes	No	Yes	No

1 この欄の NO = この欄の見出しの HBA がこのプラットフォームではサポートされていません。

2 Sun Fire V440 のオンボード SCSI ポートを使用する Sun StorEdge 3310 SCSI RAID または JBOD アレイのいずれかのサポートを可能にするには、14 ページの「Sun Fire V440 システムの変更」を参照してください。V480、V880、4800、4810、および 6800 サーバーにはオンボード SCSI ポートがありません。

3 Sun Fire 12K および 15K サーバーは、現在 (X)4422A HBA にはサポートされていません。

表 4 サポートされている Sun x86 ベースのシステムおよび接続方法

サーバー 1	オンボード	X9265A LSI22320-R
Sun Fire V60x サーバー	Yes	Yes
Sun Fire V65x サーバー	Yes	Yes
Sun Fire V20z サーバー	No	Yes

1 3310 SCSI JBOD アレイおよび X9265A HBA と動作させるために Ultra320 速度を Ultra160 速度に変更するには、Sun x86 ベースシステムの `mpt.conf` ファイルを編集します。これは、次の行を含む `/kernel/drv/mpt.conf` ファイルを作成してから、システムを再起動することによって行います。

```
name= "mpt" parent="/pci@1f,700000"
unit-address="2,1"
scsi-options=0x1ff8;
```

サポートされているキャビネット

次の表に、サポートされているキャビネットとそれに関連するラックマウントキットなどの必要なキットを示します。インストール手順については、『Sun StorEdge 3000 Family 2U アレイ用ラックインストールガイド』を参照してください。

表 5 サポート対象のキャビネットと関連ラックマウントキット

キャビネット名	キャビネット部品番号	必要なキット	必要なキットの部品番号	サポートされるアレイのキャビネットごとの最大数
Sun StorEdge 72- インチ拡張キャビネット	SG-(X)ARY030A	ラックマウントキット	(X)TA-3000-2URK-19U	14
Sun Fire キャビネット	SF-(X)CAB、SFE-(X)CAB	ラックマウントキット	(X)TA-3000-2URK-19U	5
Sun Rack 900 キャビネット	SR9-(X)KM038A-IP	ラックマウントキット	(X)TA-3000-2URK-19U	18
Sun Fire 6800 システム	F6800-1	ラックマウントキット	(X)TA-3000-2URK-19U	3
Sun Fire 6900 システム	E6900-BASE	ラックマウントキット	(X)TA-3000-2URK-19U	2
標準の EIA キャビネット	適用外	ラックマウントキット	(X)TA-3000-2URK-19U	一定でない
Telco フラッシュマウント型ラック	適用外	ラックマウントキット	(X)TA-3310-RK-19F	一定でない
Telco 重心型マウント	適用外	ラックマウントキット	(X)TA-3310-RK-19C	一定でない

注 – Sun StorEdge アレイを Sun Rack 900 キャビネットとともに使用する場合は、Sun Rack 900 認定製品 Web ページ <http://www.sun.com/servers/rack/approved.html> を参照してください。

サポートされているディスクドライブ

次の表に、Sun StorEdge 3310 SCSI アレイでサポートされているディスクドライブの説明と部品番号を示します。

説明	部品番号
36 G バイト 10,000 RPM	(X)TA-3310-36GB-10K
36 G バイト 15,000 RPM	(X)TA-3310-36GB-15K
73 G バイト 10,000 RPM	(X)TA-3310-73GB-10K
73 G バイト 15,000 RPM	(X)TA-3310-73GB-15K
146 G バイト 10,000 RPM	(X)TA-3310-146GB-10K

注 – 12 台より少ないドライブを搭載して発送されたアレイでは、アレイ内の空のスロットそれぞれに、空気流と熱に適切に対処するための空気調整用のスレッドが装着されています。各ドライブスロットには、ディスクドライブまたは空気調整用スレッドのいずれかが必要です。

サポートされているケーブル

次の表は、サポートされている SCSI ケーブルのリストです。ケーブルは、表 1 に示されている営業部品番号を使って注文できます。

注 – すでにケーブルをお持ちの場合は、表の 3 番目の列に記載された製造部品番号と、お手元のケーブルに刻印されている製造部品番号とを照らし合わせてチェックし、そのケーブルがサポートされているかどうかを確認してください。

ケーブルのタイプと長さ	営業部品番号	製造部品番号
VHDCI/VHDCI 0.8 m	(X)1136A	595-5645-01
VHDCI/VHDCI 1.2 m	(X)1137A	595-5647-01
VHDCI/VHDCI 2 m	(X)1138A	595-5646-01
VHDCI/VHDCI 4 m	(X)3830B	595-6349-01
VHDCI/VHDCI 10 m	(X)3831B	595-6350-01
HD-68/VHDCI, 0.8 m	(X)1132A	595-5660-01
HD-68/VHDCI, 1.2 m	(X)1135A	595-7460-01
HD-68/VHDCI, 2 m	(X)3832A	595-4693-01
HD-68/VHDCI, 4 m	(X)3830A	595-4694-01
HD-68/VHDCI, 10 m	(X)3831A	595-4695-01

注 – 用意した SCSI バスケーブルを Sun StorEdge 3310 SCSI アレイまたは拡張ユニットに接続する場合、必ずケーブルジャックのねじを 6 回時計回りに回して締めてから、アレイの電源をオンにして、正しく動作することを確認してください。

JBOD 用にサポートされているソフトウェア

Sun StorEdge Configuration Service ソフトウェアは、Sun StorEdge 3310 SCSI JBOD アレイ (サーバーに直接接続されたコントローラがないアレイ) をサポートします。ただし、Sun StorEdge 3310 SCSI JBOD アレイには、ディスクを管理する RAID コントローラまたは RAID コントローラファームウェアがないので、このソフトウェアのサポートは必然的に制限されています。RAID コントローラまたは RAID コントローラファームウェアを必要としない監視機能は、正しく動作します。

Sun StorEdge CLI は、Sun StorEdge 3310 SCSI JBOD アレイをサポートします。ただし、Sun StorEdge 3310 SCSI JBOD アレイには、ディスクを管理する RAID コントローラまたは RAID コントローラファームウェアがないので、この CLI のサポートは以下の `sccli` コマンドに限定されます。

- `about`
- `download safte-firmware`
- `exit`
- `help`
- `quit`
- `select`
- `set led`
- `show configuration`
- `show enclosure-status`
- `show led` (または `show led-status`)
- `show frus`
- `show inquiry-data`
- `show safte-devices`
- `version`

各コマンドの情報を入手するには、`help` コマンドを実行するか、または UNIX システムで `man` ページにアクセスします。



警告 - 以前のバージョンのソフトウェアをアンインストールしてから、新しいバージョンのソフトウェアをインストールしてください。1 つのサーバーに 2 つのバージョンのソフトウェアが存在すると、通信プロトコルの変更が原因で無効な操作が行われるか、または無効な結果が生じます。

JBOD のサポートのための Sun Fire V60x、V65x サーバーの構成 (Linux および Microsoft Windows)

Ultra320 対応のディスクドライブを備えた Sun StorEdge 3310 SCSI JBOD アレイが Sun Fire VXx サーバーのオンボード Ultra320 SCSI ポートに接続されている場合、ディスクは Ultra320 速度で SCSI バス速度のネゴシエーションを試みます。ただし、設計上およびその他の制限により、これはサポートされていません。Sun Fire V6Xx サーバーのオンボード SCSI ポートは、Ultra160 バス速度に制限する必要があります。

Ultra160 SCSI 速度で動作するように Sun Fire VXx サーバーのオンボード SCSI ポートを構成するには、以下の手順を実行します。

1. サーバーの電源を入れます。
2. Adaptec SCSI Bios が表示され、指示されたら **Ctrl + a** キーを押します。
3. 「slot a」(外部 SCSI 接続) を選択し、**Enter** キーを押します。
4. 「Configure/View SCSI Controller Settings」を選択し、**Enter** キーを押します。
5. すべての SCSI Device ID に 160 の「Sync Transfer Rate (MB/sec)」を選択します。
6. **Escape** キーを 2 回押して、「Yes」を選択して変更を保存します。
7. 可変スロットに対して **手順 3** から **手順 6** を繰り返します。
8. **Escape** キーを押して、ユーティリティを終了します。
サーバーは起動を続けます。

Red Hat AS 2.1 または 3.0 が稼動している Sun Fire V60x、V65x システムの変更

Red Hat AS 2.1 または 3.0 が稼動している Sun Fire V6xx システムへ SCSI ディスクを追加する場合は、システムがカーネルを探す場所を変更する必要があります。新しい論理ドライブがデバイスリストの先頭にプッシュされるので、`/dev/sdaX` が `/dev/sdbX` になります。再起動後、ブートパーティションは `/dev/sdb3` になり、Redhat がカーネルパニックに陥ります。

オンボード AIC79xx に接続された Sun StorEdge 3310 SCSI アレイの場合は、`/etc/grub.conf` ファイル (ブートローダに lilo を使用する場合は `/etc/lilo.conf`) を編集します。これは、再起動前または起動時に行うことができます。

1. 起動時に、`grub` カーネル選択画面で `e` キーを押します。
2. カーネルを指す行に進み、再度 `e` キーを押して、その行を編集します。

```
kernel /vmlinuz-2.4.9-3.24 ro root=/dev/sda3
```
3. 1 個のドライブがシステムに追加された場合は、「`/dev/sda3`」を「`/dev/sdb3`」に変更し、2 個の新しいドライブが追加された場合はさらに「`/dev/sdc3`」にと順に変更します。
4. `Escape` キーを押して編集を終了してから、`b` キーを押してブートします。
これらの変更は、再起動前に `/etc/grub.conf` ファイルに直接行うこともできます。

Sun Fire V440 システムの変更

このセクションには、Sun Fire V440 システムのオンボード SCSI ポートを使用する Sun StorEdge 3310 SCSI RAID または JBOD アレイのいずれかを使用可能にするために必要な変更が要約されています。

- **Sun StorEdge 3310 RAID アレイの場合**、サポートを可能にするために以下のバージョン以降のパッチが必要です。

Sun StorEdge 3310 RAID: 113722-04

Solaris 8: 115275-03

Solaris 9: 115663-03

- Ultra320 対応のディスクドライブを備えた Sun StorEdge 3310 JBOD アレイが Sun Fire V440 システムのオンボード SCSI ポートに接続されている場合、ディスクは Ultra320 でネゴシエーションを試みます。ただし、設計上およびその他の制限により、これはサポートされていません。Sun Fire V440 システムのオンボード SCSI ポートは、Ultra160 に制限する必要があります。これは、次の行を含む `/kernel/drv/mpt.conf` ファイルを作成してから、システムを再起動することによって行います。

```
name= "mpt" parent="/pci@1f,700000"  
unit-address="2,1"  
scsi-options=0x1fff8;
```

ブート機能

組み込みコントローラ、また (X)2222A、(X)4422A、および (X)1018A HBA の場合、アレイからのブートには特別の手順は必要ありません。

Sun StorEdge PCI Dual Ultra3 SCSI ホストバスアダプタを介してホストをブートするには、『Sun StorEdge PCI Dual Ultra3 SCSI Host Bus Adapter ご使用にあたって』(Part No. 816-2156) の「Bootability」の章に記載された手順に従ってください。インストールガイドのオンライン版は、次の Web サイトから入手できます。

http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs/Network_Storage_Solutions/Adapters/index.html

ドライバ用パッチを含む、Sun StorEdge PCI Dual Ultra3 SCSI ホストバスアダプタ用の最新のパッチを一覧表示するには、次のサイトにアクセスします。

<http://www.sun.com/sunsolve/>

そして、「Search SunSolve」検索エリアで Sun StorEdge PCI Dual Ultra3 SCSI Host Adapter を検索してください。

必要なパッチ

- Sun StorEdge Configuration Service および Diagnostic Reporter ソフトウェアを使用するには、Solaris 8 および Solaris 9 推奨のパッチクラスタが必要です。詳細は、15 ページの「Solaris 推奨のパッチクラスタをダウンロードおよびインストールする」を参照してください。
- 使用しているファームウェアが以前のバージョンの場合は、ファームウェアバージョン 3.25S および SAF-TE ファームウェアバージョン 1159 が含まれているコントローラファームウェアパッチ 113722-05 が必要です。使用しているアレイに搭載されているファームウェアのバージョンを確認する方法および 3.25S バージョンをダウンロードする方法については、16 ページの「コントローラファームウェアパッチのインストール」を参照してください。

Sun StorEdge 3310 アレイを接続するために Sun StorEdge PCI Dual Ultra3 SCSI ホストアダプタ、X6758A を使用する場合は、qus ドライバも更新する必要があります。更新された qus ドライバは、次のパッチで提供されます。

- Solaris 8 動作環境 112697-04
- Solaris 9 動作環境 112706-03

必要な Solaris パッチのインストール

ホストをアレイに接続する前に、Solaris ホスト上に Solaris 推奨のパッチクラスタがインストールされていることを確認します。

▼ Solaris 推奨のパッチクラスタをダウンロードおよびインストールする

1. アレイに接続するホストにログインします。
2. 次のサイトにアクセスします。
<http://www.sun.com/sunsolve>
3. 「SunSolve パッチ関連コンテンツ」で「パッチ・サポート・ポータル」をクリックします。
4. 「各種パッチのダウンロード」で、「推奨パッチクラスタ」をクリックします。
5. 「推奨パッチクラスタ」のリストの OS 欄から Solaris 8 または Solaris 9 を指定し、「Readme」をクリックしてから、「Go」をクリックします。
6. ブラウザウィンドウから Readme ファイルを印刷または保存します。

7. ブラウザの「戻る」アイコンをクリックして、前のページに戻ります。
8. 「推奨 Solaris パッチクラスタ」のリストの Solaris 8 または Solaris 9 で始まる行で形式を選択し、「Download HTTP」または「Download FTP」をクリックしてから、「Go」をクリックします。
9. 「ファイルのダウンロード」ダイアログボックスで「保存」をクリックします。
10. 「名前を付けて保存」ダイアログボックスで、パッチクラスタの保存先ディレクトリを入力し、「OK」をクリックします。
11. **Readme** ファイルの「INSTALLATION INSTRUCTIONS」セクションの手順に従い、パッチをインストールします。

コントローラファームウェアパッチのインストール

ファームウェアパッチ ID # 113722-05 を使用して、3.25S 以前のバージョンのファームウェアを実行している Sun StorEdge 3310 SCSI アレイのコントローラファームウェアを、また 1159 以前の SAF-TE ファームウェアをアップグレードできます。

コントローラファームウェアをアップグレードする前に、以下の基準を慎重に検討してください。

- SAF-TE バージョン 1159 をダウンロードするには、Sun StorEdge CLI 1.5 をインストールして使用する必要があります。
- バージョン 3.25S 以降または SAF-TE バージョン 1159 以降のファームウェアをすでに実行している場合、このパッチをダウンロードしインストールする必要はありません。

注 – ディスクドライブファームウェアは、必要なダウンロード用のユーティリティが含まれる Sun ディスクファームウェアパッチによって提供されます。Sun ディスクファームウェアパッチは、Sun StorEdge 3000 Family ファームウェアパッチとは別のものです。ディスクドライブファームウェアのダウンロードを目的とした、CLI または Sun StorEdge Configuration Service の使用は避けてください。

▼ 現在のコントローラファームウェアのバージョンを特定する

現在のコントローラファームウェアのバージョンを特定するには、次のいずれかの方法を使用します。

- シリアルポート経由または **telnet** および **tip** によってコントローラファームウェアアプリケーションにアクセスします。システム情報を表示するファームウェアメニューオプションを選択します。現在のファームウェアのバージョンが「ファームウェアのバージョン」として表示されます。
- Sun StorEdge Configuration Service プログラムで、目的の Sun StorEdge 3310 SCSI アレイの任意のコンポーネントをハイライト表示し、「表示」メニューの「コントローラを表示」コマンドをクリックします。次に「FW 改訂」チェックボックスをオンにします。
- `sccli` を使用して、`show inquiry` コマンドを入力します。

▼ ファームウェアパッチをダウンロードしインストールする

1. <http://sunsolve.Sun.COM> にアクセスします。
2. 「パッチ・サポート・ポータル」をクリックします。
3. Patch Finder を使用して、パッチ ID を検索フィールドに入力し、「パッチ検索」ボタンをクリックして、パッチ ID 113722-05 を検索します。
4. 「このパッチをダウンロードする」の隣にある「HTTP」または「FTP」、または「この署名付きパッチをダウンロードする」の隣にある「HTTPS」または「FTP」からいずれかの形式のリンクを選択します。
5. 表示されたダイアログボックスで、パッチのダウンロード先ディレクトリを指定し、そこにファイルをダウンロードします。
6. Readme ファイルの手順に従ってパッチをインストールします。

更新された Sun StorEdge 3000 Family ソフトウェアのダウンロードとインストール

Sun StorEdge 3000 Family ソフトウェアのバージョン 1.5 を Sun Download Center から入手可能になりました。

▼ 更新されたソフトウェアをダウンロードしインストールする

1. 次のサイトにアクセスします。 http://www.sun.com/software/download/sys_admin.html
2. 「Storage Management」で、「Sun StorEdge 3310 FC Array - Related Software」リンクをクリックします。
Sun Download Center ページが表示されます。
3. まだ登録されていない場合、登録します。
 - a. 左欄の下部にある「Register Now」リンクをクリックします。
 - b. 登録ページで必要なフィールドに入力し、「Register」をクリックします。
4. ログインします。
 - a. 左欄にユーザー名とパスワードを入力し、「Login」をクリックします。
 - b. Terms of Use ページでライセンス契約を読んで「Accept」の隣の「Yes」をクリックし、「Continue」ボタンをクリックします。
5. ソフトウェアダウンロードページで、お使いの阵列とオペレーティングシステムのリンクをクリックします。
6. 表示されたダイアログボックスでダウンロード先ディレクトリを指定し、ファイルを保存します。
7. 『Sun StorEdge 3000 Family 1.5 ソフトウェアインストールガイド』に記載されているソフトウェアのインストール手順に従ってください。

VERITAS Volume Manager の Array Support Library のダウンロード

このセクションでは、VERITAS Volume Manager 3.5 および 4.0 ソフトウェアを有効にして Sun ホスト上の Sun StorEdge 3310 SCSI アレイと連携させるために必要な手順について説明します。VERITAS の Array Software Library (ASL) を Volume Manager 3.5 および 4.0 ソフトウェアと同じホスト システム上にインストールして、Sun StorEdge 3310 SCSI アレイを認識できるようにする必要があります。手順に従い、Sun の Download Center から ASL と Sun StorEdge 3310 SCSI アレイ用の付属のインストールガイドをダウンロードします。

▼ ASL をダウンロードする

1. アレイに接続する Sun サーバーにスーパーユーザーとしてログインします。
2. Sun Download Center にある「All Products」リストにアクセスします。
<http://www.sun.com/software/download/allproducts.html>
3. V 見出し下の「VERITAS Volume Manager Array Support Library (ASL)」をクリックします。
4. プラットフォームに合わせてリンクを選択します。
5. 「Download」をクリックして、「Sun Download Center」にアクセスします。
このページには、ダウンロード用に選択した製品が、お使いのプラットフォームおよび言語の VERITAS Volume Manager Array Support Library (ASL) として示されます。
6. まだ登録されていない場合、登録します。
 - a. 左欄の下部にある「Register Now」リンクをクリックします。
 - b. 登録ページで必要なフィールドに入力し、「Register」をクリックします。
7. ログインします。
 - a. 左欄にユーザー名とパスワードを入力し、「Login」をクリックします。
 - b. 「Terms of Use」ページでライセンス契約を読んで「Accept」の隣の「Yes」をクリックし、「Continue」ボタンをクリックします。
8. 3310 SCSI アレイ用 ASL パッケージと関連する VERITAS インストール ガイドが入っている圧縮 ZIP ファイルをダウンロードします。
マニュアルのタイトルは、Sun StorEdge 3310 SCSI アレイ用の『VERITAS Volume Manager Array Support Library Installation Guide』です。
9. unzip コマンドを使って ZIP ファイルを解凍します。

10. `acroread` を使用して、マニュアルを参照および印刷します。そして、記載されているインストール手順に従います。

マニュアルの訂正箇所

ドライバ `.CONF` ファイルの例の訂正

Sun StorEdge 3310 SCSI アレイ用のインストールマニュアルの F-6 ページにある、Solaris `qus.conf` および `glm.conf` ファイルで、例のテキストの構文が次のように訂正されていることに注意してください。最初の行では `Sun` と `StorEdge` の間にさらに多くのスペースが必要であり、2 行目が「;」（「:」ではなく）で終わる必要があります。

1. `/kernel/drv/qus.conf` または `/kernel/drv/glm.conf` ファイル（お使いの HBA に該当するいずれか）を編集して、ターゲットと LUN を追加します（LUN は論理ドライブごとに 32 個まで、Sun StorEdge 3310 アレイごとに 128 個までです）。

注 – ファイルが存在しない場合は、次の形式で作成します。

`/kernel/drv/qus.conf` または `/kernel/drv/glm.conf` に追加するテキストの例

```
device-type-scsi-options-list = "SUN      StorEdge 3310",  
"SE3310-scsi-options";          (正しい構文が示してあります)  
SE3310-scsi-options = 0x43ff8;
```

最初の行の「Sun」と「StorEdge」の間に 5 つの空白文字を入れます。

ドライブ容量の文の訂正

『Sun StorEdge 3000 Family RAID Firmware 3.25 and 3.27 ユーザーズガイド』の第 8 章「Preparing for Logical Drives Larger Than 253 Gbytes on Solaris Systems」の注が訂正されました。この注は、次のように記載されていました。

注 – Solaris 動作環境の以前のバージョンでは 1 T バイトを超えるドライブ容量はサポートされていません。

この注は、次のように訂正されました。

注 – デバイスサイズの制限については、お使いの動作環境のマニュアルを参照してください。

既知の問題

- **バグ 4990478: SES デバイスを除去し、devfsadm を実行後も、SSCS が 2 つの SAF-TE を表示する。** SES デバイスを除去し、devfsadm を実行後、Sun StorEdge Configuration Service が 2 つの SAF-TE デバイスを表示します。SAF-TE 1.5 のダウンロード後、Sun StorEdge Configuration Service でアドレス ID が正しく表示されません。プローブ操作で SES デバイス ID が変更されました。この場合、SSCS エージェントは重複した SES を除去できません。SSCS コンソールから重複した SES アイコンを除去するには、SSCS エージェントを再起動します。
- **バグ 5001923: Microsoft Windows OS 下で CLI 1.5 を使用した、1U への SAF-TE ファームウェアのダウンロードに失敗する。** Microsoft Windows オペレーティングシステムでは、Sun StorEdge CLI ではなく Sun StorEdge Configuration Service を使用して SAF-TE ファームウェアをダウンロードします。CLI を使用すると、ダウンロードが失敗します。
- **バグ 4999185: ssmon がアプリケーションコアをダンプし、コアの分析は memcpy の不良引数を指摘します。**
- **バグ 4881122: READ により、削除された論理ドライブからのキャッシュされたブロックが返される。** 論理ドライブが削除され、同じインデックスで新しい論理ドライブ (例「P1」) が作成された後、コントローラは、新しい論理ドライブのブロックアドレスにデータが書き込まれていない場合、ホストの READ 要求を満たすために削除された論理ドライブのブロックを返すことがあります。
- **バグ 4881132: RAID 1 の複数のドライブでの障害発生後の再構築時のディスクステータスが誤っている。** 4 ディスクの RAID 1 論理ドライブに含まれる 2 つのディスクに障害が発生した後、障害が発生した 2 つのディスクのステータスとして FAILED が表示され、論理ドライブは DRV FAILED として表示されます。障害が発生したディスクの 1 つを再構築後、構成ディスクの 1 つのステータスが FAILED であるにもかかわらず、論理ドライブのステータスは GOOD に変わります。論理ドライブのステータスが GOOD であるため、障害が発生した 2 番目のディスクを再構築するのは不可能です。
- **バグ 4988102: ポートスキャン/セキュリティソフトウェアが原因で SE3310 が滞る。** ポートスキャンおよびその他のセキュリティソフトウェアが原因でコントローラのフェイルオーバーが発生します。次のコマンドが別のサブネット上のホストから発行された後、10 秒以内に、コントローラおよびアウトオブバンドツール (telnet、シリアルなど) がフェイルします。

```
nmap -sS -p 1-32768 -v minnow-disk1
```

sccli (インバンド) を引き続き使用できますが、telnet セッションを確立する唯一の方法はコントローラをリセットすることです。
- **バグ 4986468: SE3310 RAID アレイおよび LUN の Giving up メッセージ。** VxVM 3.5 のインストール後、ホストは、vxinstall 処理時に各 RAID LUN に対して、またホストの再起動のたびに、「giving up」メッセージの報告を開始します。

- **バグ 4937092: SCCLI/GUI で、scsi-io-timeout > 10 に設定できない。**SCSI I/O タイムアウトの推奨設定値は 15 ですが、Sun StorEdge Configuration Service および CLI が許す最大設定値は 10 です。ファームウェアアプリケーションは、10 秒を超えるタイムアウト値をサポートします。したがって、メニューインタフェースにアクセスして必要な値を割り当てるためには、tip または telnet を使用します。
- **バグ 4969758: SE3310 が、ある状況で ICMP エコー応答に誤った MAC アドレスを使用する。**ICMP エコー応答の場合、MAC アドレスを所有するシステムが送信する ARP に関係なく、特定の IP アドレスに既知の最初の MAC アドレスが使用されます。コントローラのリセットまたは電源の再投入によって、キャッシュされた ARP 情報がフラッシュされます。
- **バグ 4907020: VEA の再スキンの実行時に、Request Sense が SE3310 のセンスデータを取得できない。**E10K ドメインに VxVM 4.0 をインストールし、再スキンを実行すると、ストレジアレイの LUN ごとに Solaris コンソールに警告エラーメッセージが表示されます。
- **バグ 4997565: 不良ブロックの再割り当て時にディスクドライブに問題が発生する。**不良ブロックの再割り当て時に、ディスクドライブに問題が発生します。不良ブロック、書き込みの問題、およびその他のハードウェアの問題がこの原因の一部です。
- **バグ 4972674: オンラインドライブに不良ブロックが含まれる場合、RAID ドライブを再構築できない。**RAID 0+1 ディスクドライブの 3 LBA に不良ブロックがある場合、UI を使用して再構築を試みると、再構築は開始されますが最初の不良ブロック後に失敗します。再構築を再度試みると、メディアエラーが発生しても再構築を続行するかどうか尋ねられます。続行するように応答すると、再構築は完了しますが、不良ブロックはすべて警告メッセージを表示せずに上書きされ、前の不良ブロックのそれ以降の読み取りではエラーが発生しません。代わりに誤ったデータが返されます。再構築が完了した後、コントローラは、一部のブロックに不良データが含まれ、それ以降の読み取りでエラーが返されるという事実を保有する必要があります。ドライブに障害が発生し、そのミラーに不良ブロックが含まれる場合は、障害が発生したドライブを再構築するための良い方法はありません。
- **バグ 4990965: SCSI トランスポート障害が発生している間に、SE3310 コントローラが自らをリセットする。**Sun StorEdge 3310 SCSI アレイコントローラは、scsi トランスポート障害が発生した場合、自らをリセットすることがあります。その結果、サーバーとアレイ間の接続が失われます。アレイと再接続するためにサーバーを再起動し、それが失敗する場合は、アンマウントしてから再マウントします。
- **バグ 4967518: ファームウェアがドライブの障害を追跡せず、ドライブは問題なくスキャンバックできる。**コントローラは、障害が発生したドライブを追跡しません。障害が発生したドライブがシステムにスキャンバックされると、メタデータ領域は更新されず、この再割り当ての失敗を確認するためのテストも行なわれません。このために、障害が発生したドライブは障害発生後もスキャンされ続けます。混乱を避けるために、「再割り当ての失敗」により障害が発生したドライブは必ず交換してください。
- **バグ 4994282: SE3310 が、再構築処理を完全に終了することができず、99% でステータスを停止する。**ドライブに障害が発生すると、再構築処理が自動的に開始されます。ただし、この処理は完了しないことがあり、その「再構築中」のステータスが 99% のままになることがあります。
- **バグ 4991302: se3310 上での不良バッテリーの比率が高い原因を調査する。**バッテリー、特に 0201 および 0301 の日付コードのバッテリーにおいて、不良の比率が通常よりも高くなっています。いくつかのバッテリーが不良である場合は、良いバッテリーが見つかるまでバッテリーの交換を続けます。

- **バグ 4976389:** SSCS インタフェース経由の SAF-TE ファームウェアのダウンロードが、成功していなくても成功したと報告する。Sun StorEdge Configuration Service または `sccli` を使用して SAF-TE ファームウェアを更新すると、ファームウェアはコントローラがリセットされるまで新しいバージョンを表示しません。
- **バグ 4994740:** シングルバス SCSI JBOD 内の標準構成ケーブル接続。シングルバス構成で Sun StorEdge 3310 SCSI アレイおよび拡張装置を構成するときには、『Sun StorEdge 3310 SCSI アレイ導入・運用・サービスマニュアル』の第 4 章にある指示および例に従って SCSI ケーブルを接続します。
- **バグ 4948848:** (X)2222A および (X)4422a が [8-31] の範囲の SE3310 RAID LUN 番号を認識できない。(X)2222A ファームウェアは、7 よりも大きい LUN 番号のデバイスをプローブしないように設計されています。これは、7 以上の LUN 番号をプローブすると一部の古い SCSI デバイスが誤動作するためです。/kernel/drv/glm.conf および `sd.conf` ファイルがバグ 4844899 に記載されているように変更すると、7 よりも大きい LUN 番号を OS と使用できます。
- **バグ 4947971:** (X)2222A 上の `probe-scsi-all` はターゲット ID F を認識できない。`probe-scsi-all` コマンドはデバイス「f」を表示できませんが、このデバイスは Solaris システムが再起動されると使用可能になります。
- **バグ 4889967:** イベントログエントリに対して報告されたタイムスタンプが一定でなく、時間の経過とともに変化する。イベントログエントリのタイムスタンプは、シリアルポートのファームウェアメニューから、または `sccli` ユーティリティを介して表示すると、一定ではありません。シリアルポートから表示すると、タイムスタンプは進みます。`sccli` ユーティリティから表示すると、タイムスタンプは逆戻りします。
- **バグ 4903457:** 障害が発生したコントローラに対するディアサートのリセット (障害が発生したコントローラの再初期化) によってディスクへのアクセスが失われる。障害が発生したコントローラを再初期化 (ディアサートリセット) してから、ホストから `sccli` を発行したことで、データ / ディスクへのアクセスを失います。すべての LED が点滅を開始し、ホストが SCSI バスリセットメッセージを報告します。
- **バグ 4923583:** LSI1030 scsi ポート経由で 325S へアップグレード後、`sccli` がパニックを発生させる。Sun Fire V440 システムのオンボード SCSI ポートに接続すると、コントローラファームウェアのアップグレードによって、ホストのパニックが生じることがあります。アップグレードされた RAID アレイに対するリセット後の最初のコマンドがパリティエラーの原因になる `CLI INQUIRY` または `REQUEST SENSE` コマンドのいずれかである場合に、このパニックが発生します。パニックは、Sun Fire V440 システムの `mpt` ドライバが理解できないパリティエラーコマンドを HBA から受け取ったことが原因です。パリティエラーについては、バグ 4722610 でとりあげています。
- **バグ 4722610:** ファームウェアのアップグレード後、パリティエラーとターゲットの同期レートが低下する。パリティエラーは、3.25L ファームウェアをダウンロードしてから、SSCS プログラムを使用してデバイスを再スキャンした直後に、エージェントサーバーのコンソールに表示されます。このパリティエラーメッセージは、3.25L ファームウェアのダウンロードに成功した直後の最初の再スキャンの時にだけ発生します。`CLI` を使用した場合、またはコントローラファームウェアのアップグレード直後に再スキャンを実行した場合、ターゲットの同期レートが低下します。非 Solaris ドライバは、ターゲットの同期レートを可能な限り高い速度に自動的に調整および修正します。Solaris ドライバの同期レートを修正するには、ホストシステムを再起動する必要があります。

- **バグ 4702532: バッテリーがオフラインの場合、ライトキャッシュが自動的に無効にされない。**ライトキャッシュは、バッテリーが故障するか接続が切断されてオフラインになっても、自動的に無効にされることはありません。現設計では、ユーザーは RAID コントローラのライトバックキャッシュ機能を有効または無効にすることができます。データの完全性を保証するため、ライトバックキャッシュオプションの無効化を選択してライトスルーキャッシュオプションに切り替えることができます。データが損失する恐れはほとんどありません。
- **バグ 4714227: 負荷が重いとき、文字インタフェースが正しく応答しない。**異なる論理ドライブ上の複数の LUN に重負荷の I/O を課している場合、長い複数 LUN マッピングメニューなど長いメニューをスクロールすると、Escape キーを押した場合と同様に 1 つまたは 2 つ前のメニューに戻ってしまうことがあります。この問題点は重負荷の I/O 下でのみ起こるものですが、長距離を隔てたユニットに telnet を使用してアクセスしている場合にも起こることがあります。
- **バグ 4802207: 3310 の重負荷テスト中に SCSI バスのリセットおよびデーモンエラーが発生する。**重負荷テストでは、次の種類のメッセージが出力されます。
 - ターゲットタイムアウト
 - SCSI バスのリセット
 - 選択タイムアウト

重負荷の I/O 状態では、イベントの組み合わせによって内部 SCSI コマンドのタイムアウトが発生するため、これらのエラーメッセージがおよそ 24 時間に 1 回の頻度でコントローラから報告されます。これは、ファームウェアのタイムアウトの問題であり、ハードウェアの問題を示すものではありません。これらの情報メッセージは、データの完全性やパフォーマンスに影響を与えるものではありません。ユーザーの介入は不要です。最も重要な要因は、SSCS デモンが実行されている間の I/O 負荷が非常に重いことです。これにより、SSCS が SAF-TE および RAID コントローラ情報を取得するためビジーになり、通常の I/O コマンドを処理していないために、I/O コマンドのキューのバックアップがさらに増えることがあります。

- **バグ 4743721: SSCS: ディスクドライブを識別する方法がない。**Sun StorEdge Configuration Service プログラムでは現在、アレイ上のディスクドライブの LED を点滅させることによってディスクドライブステータスを識別することはできません。この操作を行うには、ファームウェアアプリケーションを使用して `view and edit scsi drives` コマンドを選択します。次に、目的のディスクドライブを選択して Return キーを押し、Identifying scsi drive コマンドを選択して、ドライブ LED を点滅させる 3 つのモードを指定します。

修正されたソフトウェアのバグ

表 6 ソフトウェアバージョン 1.5 のバグの修正

バグ ID	概要
4959620	download controller-configuration コマンドは、同じモデルの 1 つのドライブのファームウェアのバージョンが他のドライブのものとは異なる場合に、失敗する。
4930016	sccli が SCSI バスに対して誤った SCSI ID を報告する。

Sun StorEdge 3000 Family EOL アイテム

サポート終了 (End-of-Life) マニュアルおよびその他の Sun StorEdge 3000 Family ファイルについては、次の Web サイトページにある Sun StorEdge 3000 Family を参照してください。

http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs/Network_Storage_Solutions/EOL_Products/index.html

このサイトから入手できるアイテムを次に示します。

- 816-7320、『Sun StorEdge 3000 Family 2U アレイ用ラックインストールガイド』。ここには以前のラックマウントキットの説明があります
- バージョン 1.3 ソフトウェアおよび以前のファームウェアの翻訳されたマニュアルと 2003 年 7 月付けのインストールガイド

